

# DIGITÁLNÍ VPICHOVÝ TEPLOMĚŘ

## NÁVOD K OBSLUZE



### 1 - POPIS PŘÍSTROJE

- Ukládá poslední měřenou teplotu
- Měří a na displeji zobrazí nízké napětí baterie
- Automatické vypínání po 15 minutách
- Zobrazuje chybu čidla
- Přepínání zobrazení °C a °F

### 2 - OBSLUHA

- **ZAP/VYP** - stisknutím tlačítka ON/OFF se provádí vypnutí a zapnutí teploměru. Po zapnutí se na displeji zobrazí poslední měřená teplota a po 1,5 s se přepne do normálního režimu měření. Teploměr se automaticky vypne po 15 minutách.
- **Přepínání °C a °F** - v režimu měření teploty se tlačítkem °C a °F přepíná mezi jednotkami měřené teploty.
- Pokud napětí baterie klesne pod hodnotu 1,3 V, na displeji se zobrazí hlášení **LOW** a blíží se čas výměny baterie.
- Pokud je měřená teplota menší než měřicí rozsah, na displeji se zobrazí hlášení **E00** a pokud je vyšší než měřicí rozsah, na displeji se zobrazí hlášení **E11**.

### 3 - TECHNICKÉ ÚDAJE

**Měřicí rozsah:** -50 až +300°C (-58 až +572°F)

**Rozlišení displeje:** 0,1 °C

**Přesnost:** ± 1°C v rozsahu -20 až +80°C

**Napájení:** 1,5 V baterie LR44

**Rozměry :** 110 x 100 x 20 mm (v \*š\*h)

Dovoz, servis a technické poradenství:  
GLORIA IMPORT CZ s.r.o  
Chudenická 1059/30  
Prague Post code: 102 00  
IČ/ID: 28579097, EORI/VAT /CZ 28579097